

Zamawiający informuje o treści pytania i udzielonej odpowiedzi do ogłoszenia o aukcji 186/INW/23 na wykonanie remontu odtworzeniowego ścian elewacji obiektu kompleksowego 4.1 – 4.3 w ZPMW JSW S.A. KWK Budryk

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie niezgodności ilości m² w przedmiarze robót – poz. III Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej pozostałej oraz nowej ściany osłonowej:

- w pkt 1 Odtłuszczenie nowej konstrukcji jest podana ilość – 134 t., natomiast w pkt 2, czyszczenie tylko istniejącej konstrukcji oraz pkt 3 i 4 malowanie konstrukcji nowej i istniejącej (ponownie) występuje zakres 4717 m².

Proszę o wyjaśnienie dlaczego przy czyszczeniu tylko istniejącej konstrukcji oraz przy malowaniu nowej oraz istniejącej konstrukcji podano taką samą ilość m² skoro jak sama nazwa mówi zakres się powiększył?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż szacuje 134 tony stali na elementy ryglowe oraz konstrukcji ściany (ze względu na elementy zakryte) – jest to szacunek. Prace projektowe (projekt wykonawczy pozwolą na dokładne ustalenie masy stali potrzebnej do wbudowania) i te czynności są przewidziane w przetargu (projekt i pozwolenie na budowę są z roku 2010 stąd wymaga projektu wykonawczego wykonanego przez osoby uprawnione).

Kopalnia podając 4717 m² dla czyszczenia i malowania ma na uwadze czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne (na tej powierzchni ściany) również elementów słupów od strony konstrukcji ryglowej i ryglówki która nie zostanie wymieniona. Na wizji zostały omówione w/w zagadania.

Jednocześnie zamawiający dokonał zmiany terminu składania na dzień 16.06.2023 r. oraz aukcji elektronicznej na dzień 23.06.2023 r.